

Driftskontrol (Bilag E – Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg)

Nordfalster Vand A.M.B.A.
Lillebrændevej 58
4850 Stubbekøbing

Analysereport nr. 20260109/016
19. januar 2026
Blad 1 af 3

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype:	Udskylningsprøve
Temperatur	9,4	°C		Prøvested:	Afgang, værk Lillebrændevej 58 Torkilstrup-Lill.
Lugt*	Ingen lugt			Prøvedato:	2026-01-06 Kl. 11:00
Smag*	Normal			Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	4	50	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	2		DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000+MM0013	0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt mg/l	6,3	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU	0,08	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH	7,5	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	82,0	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	9,5		DS/ISO 17289:2014	5 %
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC)	C mg/l	2,8	4	DS/EN 1484:1997	5 %
Jern, total	Fe mg/l	< 0,01	0,2	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Mangan, total	Mn mg/l	0,002	0,05	DS/EN ISO 11885:2009	5 %
Ammonium*	NH ₄ ⁺ mg/l	< 0,02	0,05	ISO 71502:1984	15 %
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	0,004	0,01	DS/EN 26777:2003	6 %
Nitrat	NO ₃ ⁻ mg/l	4,5	50	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Calcium	Ca ²⁺ mg/l	94	200	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Magnesium	Mg ²⁺ mg/l	21	50	DS/EN ISO 11885:2009	15 %
Kalium	K ⁺ mg/l	6,4	10	DS/EN ISO 11885:2009	5 %
Methan*	CH ₄ mg/l	< 0,01		HS GC/FID	20 %
Hårdhed, total	°dH	17	5 - 30	Beregnet	5 %
Svovlbrinte*	H ₂ S mg/l	< 0,02		DS 278	15 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, Laborant

Driftskontrol (Bilag E – Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg)

Nordfalster Vand A.M.B.A.
Afgang, værk
Lillebrændevej 58
Prøvedato: 2026-01-06 Kl. 11:00

Analysereport nr. 20260109/016
19. januar 2026
Blad 2 af 3

UORG. SPORSTOFFER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Strontium	Sr µg/l	2720	10000	DS/EN ISO 11885:2009	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)



Marie-Louise Andersen, Laborant

Driftskontrol (Bilag E – Kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg)

Nordfalster Vand A.M.B.A.
 Afgang, værk
 Lillebrændevej 58
 Prøvedato: 2026-01-06 Kl. 11:00

Analysereport nr. 20260109/016
 19. januar 2026
 Blad 3 af 3

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
UORG. SPORSTOFFER					
Arsen	As µg/l	0,16	5	DS/EN ISO 17294-2:2023	20 %
Nikkel	Ni µg/l	0,067	20	DS/EN ISO 17294-2:2023	20 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 3853/26, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)



Marie-Louise Andersen, *Laborant*